


PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
Okręgowego Inspektoratu Pracy
15-483 Białystok, ul. Fabryczna 2
tel. 085 6735 700

17 318/09



Białystok, dnia 03.11.2009

.....
(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 01150-K055- Pis/2009

Ref.
P.d. Brojowski
S.M.09 *131*

Urząd Miejski w Supraślu
ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

W nawiązaniu do pisma z dnia 26.10.2009 r., które wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku informuję, że decyzje nr 2 i nr 3 nakazu inspektora pracy nr rej. 01150-K055-Nk01/2009 z dnia 11.09.2009 r., dotyczyły wykonania pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy będących przedmiotem decyzji.

Z pisma wynika, iż pomiary oświetlenia zostały wykonane w dniu 21.10.2009 r., w związku z powyższym uważam, że decyzje zostały wykonane i nie ma konieczności przedłużania terminu ich realizacji.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690), pracodawca ma zapewnić oświetlenie na stanowiskach pracy o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. W świetle powyższego, jeśli z pomiarów wynika, że parametry oświetlenia na stanowiskach pracy nie odpowiadają określonym w Polskich Normach, należy w jak najkrótszym czasie usunąć powyższe nieprawidłowości, gdyż w przeciwnym wypadku będzie to zatrudnianie pracowników w warunkach niezgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W mojej ocenie termin 31.01.2010 r. zaproponowany przez Pana Burmistrza do usunięcia stwierdzonych w wyniku pomiarów oświetlenia nieprawidłowości jest do zaakceptowania. Potwierdzeniem usunięcia nieprawidłowości będzie ponowne dokonanie pomiarów parametrów oświetlenia po modernizacji oświetlenia na stanowiskach pracy.

MŁODSZY INSPEKTOR PRACY

PO
mgr inż. Piotr Oniszczuk

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)