


3

Radosław Sakowski
Radny Rady Miejskiej w Supraślu

Zaścianki, 12-02-2024

RO.0003.3.2024

Pan Radosław Dobrowolski
Burmistrz Supraśla



INTERPELACJA

13-02-2024 [Signature]

Proszę o podjęcie niezwłocznie pilnych działań związanych z udroźnieniem rowów melioracyjnych na terenie wsi Zaścianki. Wniosek swój motywuję tym, iż poziom wód w istniejących rowach jest niebezpieczny dla okolicznych działek i infrastruktury.

1. Proszę o odpowiedź z udzieleniem informacji o reakcji właścicieli nieruchomości, do których wysłane zostało pismo znak: ROS.604.40.2023 z dnia 20 listopada 2023 r. z Urzędu Miejskiego w Supraślu. Proszę o informację, ile pism zostało wysłanych oraz jaka jest na dzień dzisiejszy liczba ustosunkowania się na piśmie poszczególnych właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają rowy melioracyjne.
2. Ilu właścicieli dokonało konserwacji rowów melioracyjnych na dzień dzisiejszy, którzy zostali poinformowani ww. pismem i odpowiedzieli na piśmie Urzędowi Miejskiemu w Supraślu o przeprowadzonych działaniach?
3. Jakie działania podjęła lub zamierza podjąć Gmina Supraśl prowadzące do udroźnienia rowów melioracyjnych w przypadku braku reakcji poszczególnych właścicieli? Zdaję sobie sprawę, iż w niektórych sytuacjach jest możliwe nakładanie kar pieniężnych na osoby niewywiązujące się z obowiązku utrzymania rowów melioracyjnych w należytym stanie. Chciałbym jednak zaznaczyć, iż potencjalne stosowanie kar pieniężnych nie spowoduje rozwiązania problemu. W związku z powyższym proszę o informację, czy Gmina Supraśl zamierza doprowadzić do udroźnienia rowów melioracyjnych innym sposobem, np. poprzez wskazanego wykonawcę przez urząd?
4. Chciałbym zaznaczyć, iż sprawą przepustowości rowów melioracyjnych zajmowały się Komisje oraz Rada Miejska w Supraślu już w roku 2009. Jednym z wniosków

wynikających z Uchwały nr XXVIII/268/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 kwietnia 2009 r. było zobowiązanie UM w Supraślu do „podjęcia pilnych działań zmierzających do oczyszczenia i udroźnienia rowu melioracyjnego na całej długości”. W związku z wymienioną uchwałą proszę o odpowiedź jakie działania w przeciągu prawie 14 lat zostały podjęte przez UM w Supraślu w celu oczyszczania i udroźniania rowów melioracyjnych na terenie wsi Zaścianki?

Szczególną uwagę chcę zwrócić na problem związany z piętrzeniem się wody w obrębie przepustu przez ulicę Szlachecką. Na załączonych fotografiach widać duże rozlewisko wody na trasie rowu melioracyjnego (dz. nr 62 w Zaściankach) Z ww. działki nie jest zauważalny żaden odpływ wody w kierunku ul. Rybackiej. Być może został zasypany lub niedrożność spowodowana jest działalnością bobrów. Wnioskuje o pilną interwencję i niezwłoczne zajęcie się tym tematem, gdyż może to doprowadzić do dewastacji nieruchomości przyległych.

Kolejnym problemem jest działalność bobrów powodujących niedrożności rowów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska po uzyskaniu zezwolenia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można demontować żeremia/tamy bobrów od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia. Termin ten zbliża się nieuchronnie. W związku z powyższym proszę o odpowiedź, czy Gmina Supraśl może wystąpić o takie zezwolenie na rowach melioracyjnych przebiegających przez teren gminy? Jeśli tak, to proszę o podjęcie pilnych działań zmierzających do uzyskania stosownych zezwoleń.

Wnioskuje również o pilną interwencję związaną z konserwacją i drożnością przepustów pod drogami publicznymi, gdyż ten obowiązek spoczywa na Gminie Supraśl. W niektórych miejscach, co pokazane jest na fotografiach, poziom wody przekracza górną krawędź światła przepustu.

Zwracam się do Burmistrza Supraśla w imieniu znieczierpliwionych mieszkańców Zaścianek o merytoryczne ustosunkowanie się do tematu i podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu.

Z poważaniem,

Sahowski Radosław

Radny Rady Miejskiej w Supraślu

Załączniki:

1. Fotografie rowów melioracyjnych z dnia 12-02-2024 r.



Fot.1 Przepust pod ul. Szlachecką – jedna strona.



Fot. 2 Przepust pod ulicą Szlachecką – druga strona



Fot. 3 „Rów melioracyjny” - rozlewisko wody przy ulicy Szlacheckiej – dz. nr 62



Fot. 4 „Rów melioracyjny” - rozlewisko wody przy ulicy Szlacheckiej – dz. nr 62



Fot. 5 Brak widocznego odpływu wody pomiędzy dz. nr 62 , dz. nr 61/9 w Zaściankach